



profesjonalne systemy wentylacyjne

Dąbrowka Górna, dn 2013-05-29

## INFORMACJA

Informujemy, że pomiary płytowego wymiennika gruntowego, które zostały wykonane przez Zakład Higieny Komunalnej NIZP PZH przedstawiają interpretację wyników pomiarów zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego obok ujęcia do glebowego wymiennika ciepła i powietrza które przepłynęło przez GWC i jest nawiewane do mieszkania.

Pomiarom poddano płytowy gruntowy wymiennik ciepła w okolicach Warszawy, wykonany przez firmę [Warebud](#). Badanie wykonano w dniu 18.10.2010r. Oceny wpływu glebowego wymiennika ciepła na czystość mikrobiologiczną przepływającego przez niego powietrza dokonano na podstawie analizy równoległe wykonanych pomiarów stężeń bakterii i grzybów.

Wyniki pomiarów dostępne są na stronie <http://www.pro-vent.pl/atest,0.html>